





TUROTEST MEDIDORES LTDA.


INSTRUÇÕES PARA A CONEXÃO ELÉTRICA DOS INSTRUMENTOS DO PAINEL AGCO LINHA 400

O painel do trator linha 400 AGCO é composto por 4 instrumentos e acessórios.




MONTAGEM

1. Posição de Montagem.




2. Detalhe do posicionamento dos conectores.



3. Observe a identificação dos conectores na placa e nos chicotes.


Conectores:	
CN2 - Tacômetro	Conector com 9 pinos.
CN3 - Sinalizador de Funções	Conector com 12 pinos.
CN4 - Indicador de Temperatura	Conector com 3 pinos.
CN5 - Indicador de Combustível	Conector com 3 pinos.

4. Antes de conectar, verifique se o cabinho vermelho do chicote está do mesmo lado do sinal positivo na placa. junto ao + está a identificação do fio vermelho (VM) ou Red (RD) em inglês.



Cabo vermelho.

5. Na placa você pode identificar os conectores dos indicadores de Temperatura e Combustível, conforme abaixo.




C / F	: Combustível / Fuel
T	: Temperatura / Temperature






“ Cuidado na instalação dos instrumentos no painel ”

1. Posição incorreta do conector




O fio vermelho deve corresponder com o sinal positivo na placa

2. Conector mal posicionado.



Terminais não devem estar aparentes.



3. Buchas não atarrachadas



4. Instrumento desalinhado



PINAGEM

PINAGEM CN1	DESCRIÇÃO	SINAL
01	Alimentação (+12Vcc)	(+)
02	Terra	(-)
03	Tacômetro	W do alternador
04	Carga da bateria	(-)
05	Ind. combustível	Resistivo(Ω)
06	Ind. temperatura	
07	Filtro de óleo da transmissão	(-)
08	Pressão do óleo do motor	(-)
10	Filtro de ar	(-)
12	L	(+)
13	H	(+)
15	Enter(PRG1)	(-)
16	Seleção(PRG2)	(-)
17	PTO	(-)

